

STAV OBJEKTŮ - VODOJEMŮ

SKUTEČNOST

Ing. Jana Hubáčková, CSc.

koordinátorka projektu











Vstupy do AK







**Nadzemní část rekonstruovaného
VDJ**

odvětrání

odvětrání





odvětrání

z vnitřku




odvětrání

z vnějšku

Věžový VDJ



**Otvory pro
hladinová
čidla**



**Spad
hmyzu**



Stav filtrů





**Stav filtrů
detail 1**



Stav filtrů

detail 2

Stav filtrů



v demontáži



Stav filtrů vnější „jištění“ žaluzií



Zdroje a cesty organického znečištění



Svépomoc aneb ha_Dr





Nadzemní část
armaturní
komory

Nadzemní část akumulární komory



Vstup do
AK

Odvětrání

Odvětrání

Větrací otvory zevnitř a z vnějšku

Cesta organického znečištění





**Odvětrání AK
pohled ze vnitř**



**Přízemní kryt
odvětrání AK,
pohled z vnějšku**



**Svérázné vyústění
odvětrání**



Nevhodné situování odvětrání




**Nevhodné situování odvětrání
detail**



Zdařilé řešení tahu odvětrávání



**„Cyanoart“
v jedné
armaturní
komoře**



**Řasy a
plísň v
armaturní
komoře**







Plísně (a prostup zemní vlhkosti)

**Děkuji za Vaši pozornost
a spolupráci**