





Ministerstvo životního prostředí

# Kontroly technického stavu a provozu malých spalovacích zdrojů

**Linda Vonásková**  
Odbor ochrany ovzduší  
Ministerstva životního prostředí ČR



## Obsah:

- Úvod
- Povinná kontrola kotle dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší
- Odborně způsobilá osoba – OZO
- Referenční finanční limit
- Databáze odborně způsobilých osob
- Doklad o kontrole technického stavu a provozu zdroje
- Ohlašování OZO do ISPOP
- Kontrola dle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší



## Povinné kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)

- Spalovací stacionární zdroj od **10 – 300 kW včetně připojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění**
- 1. kontrola do konce roku 2016
- 2. kontrola až v roce 2019 (za 36 měsíců)
- instalace zdroje 2017 → kontrola 2020
- následně nejméně jednou za **3 roky**
- ORP si může od 1. 1. 2017 vyžádat protokol o kontrole zdroje vydaný odborně způsobilou osobou
- doklad o kontrole budou moci ORP získat od roku 2020 z ISPOP



# Odborně způsobilá osoba

- informativní seznam odborně způsobilých osob spravuje nyní několik organizací např. *Asociace podniků topenářské techniky* ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR (<http://aptt.cz/opravneni-ozo.php>), nebo *Klaster Česká peleta* (<http://www.topenaridotace.cz/>).
- tvorba oficiální Databáze odborně způsobilých osob (2019/2020) – OZO vkládají výrobci
- povinnost OZO ohlašovat data o kontrolách do ISPOP od ledna 2020
- postih za neohlášení údajů o kontrole (OZO) či nevložení OZO do databáze (výrobce)



## Odborně způsobilá osoba

- může kontrolovat pouze kotle daného výrobce na které byl proškolen, anebo v případě, že výrobce již neexistuje či odborně způsobilou osobu neurčil, může kontrolovat stejné typy kotlů na které má udělené oprávnění od jiného výrobce
- může kontrolovat zdroje jiného výrobce také v případě, že výrobce nenabídl provozovateli OZO, která je schopna vykonat kontrolu za vyhláškovou cenu, nebo pokud výrobce provozovateli neodpověděl do 30 dnů



# Referenční finanční limit

- novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. (216/2019 Sb.) stanovila hodnotu *referenčního finančního limitu pro provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje na pevná paliva*
- rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit OZO, která provede kontrolu do ceny stanovené limitem
- **1.585,- Kč bez DPH** pro spalovací zdroje bez řídicí jednotky
- **1.848,- Kč bez DPH** pro spalovací zdroje s řídicí jednotkou





# Databáze odborně způsobilých osob - vizualizační část

- Vytvořena první část (vizualizační) informačního systému
- Umožňuje vyhledání nejbližší OZO od místa provozu zdroje (v mapě)
- Vyhledávání OZO dle výrobce, typu kotle, případně modelu
- Umístěna na tomto odkazu [www.ipo-mzp.cz](http://www.ipo-mzp.cz)
- Dosud není databáze OZO zcela naplněna
- Postih za nevložení OZO do databáze



## Databáze OZO

### Filtr

Typ kotle



Potřebujete poradit?

Výrobce kotle

Značka kotle

Model kotle

Adresa umístění zdroje \*

Okruh vzdálenosti v km \*

50



VYMAZAT X

VYHLEDAT 

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
Česká republika

www.mzp.cz



## Filtr


Typ kotle

Výrobce kotle

Adresa umístění kotle \*

## Kotel prohořivací

Spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva, u nichž při spalování spaliny procházejí přes vrstvu paliva. Jedná se zpravidla o litinové článkové kotle určené primárně pro spalování uhlí s nízkým obsahem prchavé hořlaviny (koks a kvalitní černé uhlí) nebo kusového dřeva.



## Kotel odhořivací

Spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva, u nichž při spalování spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva. Uspořádání roštu se může u jednotlivých modelů lišit, může být vybaven roštovací pákou pro odstranění vrstvy popela z roštu.

ZAVŘÍT

VYHLEDAT



Filtr

Typ kotle

Kotel prohořivací

Potřebujete poradit?

Výrobce kotle

Jaroslav Cankář a syn ATMOS

Značka kotle

Model kotle

Adresa umístění zdroje \*

Vršovická 1442/65, Vršovice, 10000 Praha 10

Okruh vzdálenosti v km

50

VYMAZAT X

VYHLEDAT

Mapa výsledků vyhledávání



Tabulka výsledků vyhledávání

Řazení

Vzdálenost

Vzestupně

- E-mail
- Telefon
- Adresa
- Vzdálenost

JOSEF RAUER

vitohb@tiscali.cz +420602462543 Kunětická 2534/2 Praha - Vinohrady 2,52 km

Zobrazit na mapě Zobrazit detail

MARTIN BERGL

kotle@hona.info +420777748158 Jaromírova 361/67 Praha - Nusle 2,56 km

Zobrazit na mapě Zobrazit detail



# Databáze odborně způsobilých osob - komunikační část

- Na podzim funkční také komunikační modul, umožňující doložitelnou komunikaci s výrobcem – referenční finanční limit
- V současné době ve fázi testování
- Zprovoznění této části do konce listopadu 2019



## Doklad o kontrole

- příloha č. **18 A** novelizované Vyhlášky 415/2012 Sb.
- měl by vždy být uveden výsledek kontroly, tedy zdali je zdroj instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona o ochraně ovzduší
- vyjednáváno orientační měření vlhkosti dřeva ze strany OZO – nebude uváděno do dokladu
- doklad by měl obsahovat i doporučení na nápravu při zjištění nedostatků



# Ohlašování OZO do ISPOP

- příloha č. **18 B** novelizované Vyhlášky č. 415/2012 Sb. obsahuje rozsah údajů ohlašovaných od 1. 1. 2020 do ISPOP
- do 60 dnů od provedení kontroly musí OZO předat údaje v rozsahu přílohy č. 18 B do ISPOP – jinak postih
- ORP bude mít možnost nahlížet pro ISPOP – možnost kontroly



# Kontroly zdrojů v domácnostech

(§ 17 odst. 2 zákona)

- opakované důvodné podezření („recidiva“)
- 1. fáze – zaslání písemného upozornění spolu s poučením
- 2. fáze – provedení kontroly zdroje v souladu s postupem dle kontrolního řádu
- Přístup omezen pouze ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům
- OÚ ORP – fyzické osoby
- Odepření přístupu – přešupek (§ 23 odst. 1 písm. j) – až 50 tis. Kč)





# Důvodné podezření

(novela § 17 odst. 2 zákona)

- **Nedodržení tmavosti či barvy kouře**
  - Ringelmannova metoda
  - Videodokumentace (více než 30 minutový kontinuální záznam)
- **Doklad o kontrole technického stavu a provozu zdroje** podle § 17 odst. 1 písm. h)
  - Kontrola v rámci dotací NZÚ, Kotlíkové dotace
  - Fotodokumentace, opakované stížnosti



## Co ORP může kontrolovat?

- „provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci“
  - Také objekty umístěné na pozemku rodinného domu patřící jednomu majiteli
- možnost kontroly se týká všech spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech bez ohledu na
  - Typ paliva
  - Připojení zdroje na ústřední topení
  - Kapacitu zdroje



# Statistika provedených kontrol v domácnostech

(za období 9/2018 – 9/2019)

- ORP přijaly celkem **634** podnětů (informace dodalo 93 % ORP)
- 43 % podnětů ORP vyhodnotily jako nedůvodné a v 57 % rozeslaly písemná upozornění
- z tohoto počtu vzniklo opakované důvodné podezření na porušování zákona v 51 % případů, u kterých bylo následně přistoupeno ke kontrole na místě
- v 77 % případů, u kterých bylo ke kontrole přistoupeno, byl vstup ke zdroji umožněn dobrovolně a pouze ve 23 % až s odkazem na § 17 odst. 2 zákona (**7 % z přijatých podnětů**)
- v 7 případech nebyl umožněn vstup do objektu vůbec, tedy ani kontrola nebyla provedena



**Prostor pro vaše dotazy...**

**Děkuji za pozornost!**

