

**Odstraňování rizik ohrožujících
kvalitu podzemí vody v
CHOPAV Kwartéru řeky
Moravy**

petr.vohnout@mzp.cz

- V oblasti jižní Moravy (přesněji na území CHOPAV Kvartér řeky Moravy) se nacházelo 607 nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových vrtů. Finančně nebyl zajištěn průzkum, analýza rizik ani odstranění závadného stavu těchto sond.
- Usnesením vlády (dále UV) č. 713/2007 byla PKÚ, s. p. uložena povinnost odstraňování ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu, za předpokladu, že finanční prostředky budou v převažující míře zajištěny z Operačního programu životní prostředí (dále OPŽP). Teprve po nějaké době, kdy byl konkrétně definován OPŽP, Implementační dokument, a byly ověřeny možnosti využití OPŽP vyplynulo, že v OPŽP nejsou alokovány dostatečné finanční zdroje pro odstranění kontaminace vzniklé zde v důsledku těžby ropy a zemního plynu.

- Bylo doloženo 248 nedostatečně zajištěných vrtů (tento počet byl upřesněn na základě vydaného rozhodnutí OBÚ v Brně, kterým bylo v dubnu 2008 uloženo státnímu podniku PKÚ zdokumentovat počty a stav ropoplynových sond a stanovit harmonogram dalšího postupu včetně relikvidace sond).
- Po té bylo UV č. 119/2009 26.1.2009 rozhodnuto, že práce lze financovat z výnosů z privatizace, v rámci změny UV č. 592 ze dne 12. června 2002.
- Pouze pro sektor VII (jímací území Moravská Nová Ves) je předpokládáno čerpání finančních prostředků z OPŽP.

- Zbytek textu je uveden ve sborníku a protože vás, vážené kolegyně a kolegové, nehodlám zdržovat memorováním něčeho, co si můžete v případě zájmu sami přečíst, končím své vystoupení.

Omlouvám se zainteresovaným za zkreslené informace, původně uvedené ve sborníku. Jsem, jak je patrné, zářným příkladem aplikace Murphyho zákona:

„Nikdy není dost času na to udělat věc pořádně, ale vždy je dost času na to ji v klidu opravit, v případě potřeby i opakovaně.“

Děkuji za pozornost a shovívavost.

Petr Vohnout