

Odbahnění a jeho vliv na kvalitu vody VN Jordán v Táboře



Jan Potužák, Jindřich Duras, Richard Faina & Jan Fišer



METROSTAV **DAICH** **EVÁNOVEC**

**ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU STAVBY
„OBNOVA RYBNÍKA JORDÁN”**

 **ZÁKAZ VSTUPU
NA STAVENIŠTĚ**

 **NEBEZPEČÍ
OPAV**

 **NEBEZPEČÍ
VYPADKŮ**


2011 - 2014



Odstraněno 260 000 m³ sedimentu

Malý Jordán

Monitoring kvality vody VN Jordán 2015 – 2017 *duben – říjen/listopad*








Legenda

- Profily povodí VN Jordán 17
- ▭ Povodí III. řádu
- Toky

0 1 km

<i>Období</i>	<i>P celk [mg l⁻¹]</i>	<i>Chl_a [µg l⁻¹]</i>	<i>Chl_a max. [µg l⁻¹]</i>
1986 - 1990	0,086 (0,071 – 0,139)	17 (12 – 22)	40 (28 – 56)
1992 - 1993	0,062	16	65
2000 - 2003	0,091 (0,075 – 0,097)	26 (21 – 31)	89 (57 – 125)





0,05 mg/l = nejvyšší přípustná koncentrace pro vodárenské, rekreačně využ. nádrže (NV 401/2015)




<0,02 mg/l = nízká biomasa fytoplanktonu a vysoká průhlednost vody

Vyhláška č. 1/2016 Sb.




Nádrž stále vykazuje vysokou úroveň trofie! Kde je příčina?

Koncentrace kyslíku (mg l⁻¹)



Oxidoredukční potenciál (mV)





Výrazná kyslíková stratifikace, rozsáhlý anoxický/anaerobní hypolimnion, v dolní i střední části nádrže (u dna riziko P, H₂S...)



Dolní část nádrže – vertikální profil u hráze




Představují vysoké koncentrace P u dna VN Jordán eutrofizační riziko?





Problém zůstává v povodí!


Košinský potok nad VN Jordán




Rybníky v povodí VN Jordán




Teplota vody




Koncentrace kyslíku




Redox potenciál



N-NO3




P celk




Fytoplankton léto 2015 - 2016


VN Jordán - hráz (2016)






obrněky



planktonní sinice



Fytoplankton léto 2017



Souhrn

I přes významné odbahnění, VN Jordán stále vykazuje vysoký stupeň trofie = hlavní zdroje P hledejme v povodí

Hlavní cíle:

- **Razantní snížení vstupu P z povodí – bodové zdroje**
- **Problematika rybníků – snížení jejich eutrofizační potenciálu**
- **Centrální srážení P na přítoku do VN Jordán**

Dílčí cíle:

- **Malý Jordán – docílit, aby kvalitu vody zlepšoval = řízená rybí obsádka (začít co nejdřív), odbahnění, spodní výpust', makrofyta, zachycování koagulantu...**
- **VN Jordán – pověřit možnost míchání a prokysličování vodního sloupce (aerační, míchací věže)**
- **Podpora vysazování dravců (candát) = eliminace drobných planktonofágů a ichtyoeutrofizace...**

Děkujeme za pozornost

